

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Škola:</b>	<b>Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9</b>
<b>Projekt MŠMT ČR:</b>	<b>EU PENÍZE ŠKOLÁM</b>
<b>Číslo projektu:</b>	<b>CZ.1.07/1.5.00/34.0536</b>
<b>Název projektu školy:</b>	<b>Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice</b>
<b>Šablona III/2:</b>	<b>Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT</b>
<b>Číslo šablony:</b>	VY_32_INOVACE_OBP_135
<b>Předmět:</b>	Obchodní provoz
<b>Tematický okruh:</b>	Prodejna
<b>Autor, spoluautor:</b>	Ing. Kateřina Volfová
<b>Název DUMu:</b>	Skladovací podmínky u některých typů zboží (Plasty)
<b>Pořadové číslo DUMu:</b>	15
<b>Stručná anotace:</b>	
Prezentace seznamuje žáky se základními skladovacími podmínkami u některých typů zboží – plasty. Zejména ukazuje odlišnosti od všeobecných podmínek.	
<b>Ročník:</b>	3.
<b>Obor vzdělání:</b>	63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
<b>Metodický pokyn:</b>	Prezentace v MS PowerPoint na podporu výkladu učitele, lze využít i k samostudiu
<b>Výsledky vzdělávání:</b>	Žák umí vysvětlit skladovací podmínky.
<b>Vytvořeno dne:</b>	28.8. 2013
Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora.	

Skladovací podmínky u některých  
typů zboží

**Plasty**

# Plasty

1. Zboží je nutné chránit před škodlivými vlivy jako je tepelné sálání, přímé sluneční záření, mechanické poškození, vliv organických rozpouštědel apod.
2. Při teplotách pod 5°C a nad 35°C je nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s výrobky.
3. Zboží se nesmí skladovat ve volných skladech.
4. Jednotlivé dávky musí být odděleny.
5. Zboží z různých plastů musí být při skladování odděleno.
6. Při vyskladňování se musí odebírat zboží nejdéle skladované.

# Plasty

7. Obaly musí být čisté, suché a nezapáchající.
8. Skladované výrobky, popř. jednotky balení musí být ve skladu řádně a viditelně označeny, aby nedošlo k jejich záměně.
9. Teplota ve skladu nesmí klesnout pod  $-5^{\circ}\text{C}$  a přesáhnout  $45^{\circ}\text{C}$ .
10. Zboží musí být skladováno v suchém, bezprašném prostředí tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Vzdálenost od zdroje tepla musí být nejméně 1m.

# Plasty

## 11. Při skladování se nedovoluje :

- vystavení přímému slunečnímu záření, povětrnostním vlivům, tepelnému sálání,
- skladování společně s organickými rozpouštědly, výrobky obsahující rozpouštědla a dalšími chemikáliemi, u nichž není zaručena netečnost ke skladovaným výrobkům
- skladování výrobků určených pro styk s požívatiny a pro zdravotnictví s látkami , které mohou ovlivnit jejich sensorické vlastnosti
- přímý styk s pryží a výrobky s pryží
- trvalé jednostranné zatížení, přehýbání nebo hromadění na sebe
- opírání o ostré hrany

# Plasty

12. Při ukládání zboží nebo jednotek balení do vrstev musí být ukládací výška úměrná jejich nosnosti a stabilitě.
13. Tuhé trubky, lišty a kanály je nutno skladovat v horizontální poloze, přičemž vzdálenost podpěr nesmí být větší než 800 mm
14. V případě potřeby se podmínky skladování jednotlivých druhů zboží, případně jednotek balení upřesní v návodu výrobku.

# Opakování

- Shrňte podmínky pro skladování výrobků z plastů.
- Má skladování výrobků z plastů odlišné skladovací podmínky od všeobecných podmínek skladování?

# Zdroj

- Skladovací podmínky. Kopus [online]. [cit. 2013-08-28]. Dostupné z:  
[http://www.kopos.cz/soubory/sp\\_cz.pdf](http://www.kopos.cz/soubory/sp_cz.pdf)